


Установка на объекте, монтаж на опоре и комплектность

Обозначение позиций на иллюстрации справа:



- Поз.1. Высоковольтный модуль (ВМ)
Поз.2. Низковольтный модуль (НМ)
Поз.3. Платформа для ВМ
Поз.4. Шпилька (П-образная) *
Поз.5. Ограничители перенапряжения ОПН 6(10) кВ на кронштейне *
Поз.6. Кабель соединительный КВВГ 14х2,5 (8 м)

(для защиты изоляции электрооборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений)

* Комплектность (и/или характеристика комплектующих) определяется заказом




** Размеры установки оборудования определяются заказчиком (уточняются по месту)




Обвязка силовых цепей проводом


Способ обвязки силовых цепей проводом и заземление ограничителей перенапряжения (ОПН) зависят от количества трансформаторов и количества ОПН.




3TT/3TH



3TT/2TH с 3 ОПН



3TT/3TH и 3 ОПН



3TT/2TH и 6 ОПН